

NASみる シリーズ別検知イベント一覧

○対応 ×非対応

カテゴリ	通知イベントメッセージ	概要	レベル	監視間隔	メール配信	Windows					Linux		備考
						NSB-96	NSB-75S4D*6 NSB-7MS2C*6 NSB-75S4D*2	NSB-75S4R*6 NSB-75S4R*2	LSV-5S4CK*	LSV-MS2VKW	NSB-7A NSB-5A	NSB-3	
システム	予期せぬシャットダウンを検出しました。	突然の電源断など、予期せぬシャットダウンが発生した事を検出しました。	警告	起動時	○	○	○	○	○	○	○	○	
	メモリダンプの生成を検出しました。	メモリダンプの生成を検出しました。	警告	起動時	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	システムがリジュームしました。	システムがスリープ/休止状態からリジュームした事を検出しました。	情報	リジューム時	×	○	○	○	○	○	○	×	×
	システムがスリープ/休止へ移行しました。	システムがスリープ/休止状態へ移行する事を検出しました。	情報	スリープ/休止時	×	○	○	○	○	○	○	×	×
	システムを開始しました。	システムの起動を検出しました。	情報	起動時	×	○	○	○	○	○	○	○	
	システムをシャットダウンしました。	システムがシャットダウン動作を開始した事を検出しました。	情報	シャットダウン時	×	○	○	○	○	○	○	○	
	ホスト名が「***」から「***」へ変更されました。	NASのホスト名が変更された事を検出しました。	情報	起動時	×	○	○	○	○	○	○	○	
	IPアドレスが「***」から「***」へ変更されました。	NASのIPアドレスが変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	DNSアドレスが「***」から「***」へ変更されました。	NASのDNSアドレスが変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	デフォルトゲートウェイが「***」から「***」へ変更されました。	NASのデフォルトゲートウェイが変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	Windows Updateの設定が変更されました。	Windows Updateの設定が変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	×	×
	Windows Updateが実施されました。	Windows Updateの適用を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	×	×
	ファームウェアのアップデートが実施されました。	Linux NAS のF/W更新を検出しました。	情報	30分	×	×	×	×	×	×	○	○	※Linux only
	「***」がインストールされました。	アプリケーションソフトのインストールを検出しました。	情報	1分	×	○	○	○	○	○	○	○	×
	「***」がアンインストールされました。	アプリケーションソフトのアンインストールを検出しました。	情報	1分	×	○	○	○	○	○	○	○	×
バックアップ	バックアップに失敗しました。	バックアップの失敗を検出しました。	エラー	1分	○	○	○	○	○	○	○	○	
ボリューム	ボリューム(***)の冗長性に障害を検出しました。	RAIDボリュームの冗長性に障害を検出しました。	エラー	1分	○	×	○	○	○	○	○	○	
	RAID動作モードがパターン***に変更されました。	RAID構成の変更を検出しました。	情報	1分	×	×	○	○	○	○	○	×	×
	の残り容量が%に低下しています。	ボリュームの残り容量が閾値を下回った事を検出しました。	警告	1分	○	○	○	○	○	○	○	○	
デバイス	HDDのSMART値に注意が必要な変化を検出しました。	SMART値「代替保留セクタ(C5)」が変化した事を検出しました。	警告	1分	×	×	○	○	○	○	○	○	
	HDDのSMART値に変化を検出しました。	SMART値の変化を検出しました。 01, 05, 07, C4, C5, C6, C7, C8	情報	1分	×	×	○	○	○	○	○	○	
	UPSとの通信が切断されました。	UPSとの通信が切断された事を検出しました。	警告	1分	○	○	○	○	○	○	○	○	
	UPSの劣化を検出しました。	UPSのバッテリー劣化を検出しました。	警告	1分	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	HDDの温度異常を検出しました。	HDDの温度が閾値を超えました。	エラー	1分	○	×	○	○	○	○	○	○	
	CPUの温度異常を検出しました。	CPUの温度が閾値を超えました。	エラー	1分	○	×	○	○	○	○	○	×	×
	システム温度の異常を検出しました。	システム温度が閾値を超えた(Linux モデル)。	エラー	1分	○	×	×	×	×	×	○	○	
	ケースファンの回転数に異常を検出しました。	ケースファンの回転数で異常を検出しました。	エラー	1分	○	×	○	○	○	○	○	○	
	CPUファンの回転数に異常を検出しました。	CPUファンの回転数で異常を検出しました。	エラー	1分	○	×	○	○	○	○	○	×	×
	***が接続されました。(外付けストレージの接続)	外付けストレージの接続を検出しました。	情報	1分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	***が取り外されました。(外付けストレージの取り外し)	外付けストレージの取り外しを検出しました。	情報	1分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	HDDがボリューム構成から切り離されました。	内蔵HDDが取り外された事を検出しました。	エラー	1分	○	×	○	○	○	○	○	○	
	HDDの交換を検出しました。	HDDが交換された事を検出しました。	情報	1分	×	×	○	○	○	○	○	○	×
	ペアボーン交換を検出しました。	MACアドレスが変化したため、ペアボーンが交換されたと判断しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	×	×
管理ツール	「HDD」エラー	HDDのI/Oエラーを検出しました。	警告	1分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	ポートトランкиングが構成されました。	ポートトランкиングが構成された事を検出しました。	情報	1分	×	×	○	×	×	×	○	×	
	ポートトランкиングが解除されました。	ポートトランкиングが解除された事を検出しました。	情報	1分	×	×	○	×	×	×	○	×	
	スケジュール電源管理設定が変更されました。	管理ツール上で、スケジュール電源設定が変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	×	
	お知らせメール通知設定が変更されました。	管理ツール上で、お知らせメール通知設定が変更された事を検出しました。	情報	30分	×	○	○	○	○	○	○	○	
	ボリューム(***)が暗号化されました。	ボリュームの暗号化を検出しました。	情報	1分	×	×	○	×	○	○	○	×	
	暗号化ボリューム(***)が暗号解除されました。	暗号化ボリュームで、暗号解除された事を検出しました。	情報	1分	×	×	○	×	○	○	○	×	
	暗号化ボリューム(***)がアンロックされました。	暗号化ボリュームがアンロックされた事を検出しました。	情報	1分	×	×	○	×	○	○	○	×	
サーバー	暗号化ボリューム(***)がロックされました。	暗号化ボリュームがロックされた事を検出しました。	情報	1分	×	×	○	×	○	○	○	×	
	エージェントによる初期化が実行されました。	エージェントプログラムが初回起動した事を検出しました。	情報	起動時	×	○	○	○	○	○	○	○	
テスト	登録製品からの定期通知が届きませんでした。	NASからの定期通知が、24時間以上途絶えている事を検出しました。	エラー	24時間	○	○	○	○	○	○	○	○	
テスト	テスト通知	エージェントプログラムで、「テストイベント通知」が実行されました。	情報	TEST実行時	○	○	○	○	○	○	○	○	